ATA 01/2023
Coordenadoria de Defesa Civil Municipal

No dia oito do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se na Sala de Reuniões da Prefeitura de Sinimbu, os integrantes da Coordenadoria de Defesa Civil Municipal nomeados pela Portaria nº 10.165, de 09/01/2023 e Portaria nº 10.332, de 05/05/2023. A Chefe do Departamento de Meio Ambiente Fabiani Knod deu início a reunião agradecendo a presença de todos e disse que em pauta está o recebimento de uma demanda de Antônio Eribaldo da Silva devido a situação de sua residência na área urbana onde pedra estão cedendo e podem ocasionar problemas na residência, incluindo um desastre maior. Conforme Fabiani, o Departamento de Meio Ambiente buscou as orientações sobre como proceder e o primeiro passo é a apresentação da demanda para a Coordenadoria. O Coordenador da Defesa Civil Municipal Félix Weis questionou se não existe nenhuma interdição para a referida residência e o engenheiro Giovane Zanetti falou que existem estudos que apresentam o local como zona de risco, que não existe uma interdição do local, mas existe uma negativa de ampliação de projeto devido a área de risco. Também citou que posteriormente houve a venda da referida residência e terreno, o que é legítimo, por não haver interdição. O engenheiro frisou ainda os riscos que existem no local e as possíveis ações a serem adotadas, como pinar a rocha, construir um murro de contenção, entre outras, o que ainda não iria impedir a descida da camada de terra e vegetação existente no alto do morro, nos fundos da residência. A reunião seguiu tratando das ações realizadas por volta de 2010 e 2012, quando ocorreram incidências de desmoronamentos na região próxima a residência em questão e que estas estão registradas junto ao Centro de Referência em Assistência Social. O secretário de Administração Carlos Backes Filho disse que o primeiro passo agora é a elaboração de um laudo por parte do setor de engenharia, para posterior manifestação do coordenador Félix e encaminhamento das recomendações e medidas necessárias para o morador da residência afetada. Conforme relato do Coordenador Félix, há informações de que o morador já está trabalhando na contenção das pedras e a Coordenadora frisou que esse trabalho deve ser acompanhado pelo setor de engenharia e Defesa Civil, devendo ocorrer a interrupção dos trabalhos para que as intervenções ocorram da maneira correta. Com relação a elaboração do laudo, o mesmo deve ser concluído ainda essa semana. Sem mais para o momento, lavrei a presente ata. Sinimbu, 08 de maio de 2023. Aline Inês Haag, Daiane Inês Rech, Fabiani Knod, Aloisio Boettge, Carlos Brandenburg.